

Casa Stefan Zweig

Relatório Fotográfico – Julho/2011

1) Vista frontal da casa.



2) Vista do platô acima da casa em processo de impermeabilização



3) Vistas do salão com a demolição da parede da antiga cozinha.



4) Vista da área entre a casa e o muro, com o acesso para os banheiros ao fundo.



5) Vista da Varanda



6) Vista da escada de acesso em execução



7) Acervo provisório – Museóloga Prisciline Altoé da Silva

